
P1=P13=P20=P22=P25=P26
P30=P31=P32=P33=P37
P38
+0.00
-1.50
28
13
23
40
4N1f10 C=195
4N2f10 C=106
14N3f45 C=74
4N3f10 C=195
4N4f10 C=106
14N4f45 C=74
40
40
40